

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
Shri Saibaba College, Shirdi
Helipad Road , Sai Ashram 2, Tal- Rahata, Dist-
Ahmednagar

Infrastructure Maintenance

Infrastructure maintenance is an important function required to keep a location safe secure and operating well. The college has well established mechanism for the maintenance and a up- keeping of infrastructural facilities and equipment. The need of regular maintenance and up-keep are proposed and ascertained by the college development committee chaired by the principal. Parent Institute Shri Sai Baba Sansthan Trust have various departments like electricity, construction, health, Garden, Security, IT, water supply, Pest control, etc. Our parent Institute SSST provide us all maintenance and Up-keeping facilities for infrastructure and equipment as per the demand of development committee.

Parent organisation has outsourced on annual contract basis to different companies for housekeeping. Parent institution provide 5 housekeeping workers of BVG company to daily building maintenance.

- If any construction work is there the Civil department of SSST give us this facility.
- Electricity department of SSST provide us electrical facilities. Electric fitting are regularly checked and replaced whenever necessary by this department.
- Carpenter facility is also provided if we demand.
- Security person are regularly provided by security department.
- College garden is maintain by gardening workers of Sai Baba Sansthan Trust. Plumbing facilities and cleaning of water tanks is

done regularly. Pest control of whole building done twice in the year by SSST.

- IT Department of SSST provides all facility to college regarding internet, computer printer, cable, LCD projector etc.
- Parent organisation provide us equipment maintenance facility as per demand. Gas pipeline, telephone, fire extinguisher and others maintenance facility supply by SSST.



विमलेशिवाजी
PRINCIPAL
SHRI SAIBABA COLLEGE SHIRDI
TAL. RAHATA, DIST. AHMEDNAGAR-423109


33

जा.क्र.एसएसएस/श्री साईबाबा महाविद्यालय/ ८० 12022
दि.२७.०५.२०२२

प्रति,
विभागप्रमुख
ध्वनीक्षेपण व टेलिफोन कक्ष
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

विषय - टेलिफोन Instrument बदलून मिळणेबाबत..

दैनंदिन कामकाजाकरिता व वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधणेसाठी श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे कार्यालयात ९६२६ क्रमांकाचा टेलिफोन (०२ नग) जुन-२०१८ मध्ये देण्यात आलेला आहे. सदर टेलिफोनचे Instrument वापरामुळे खराब झालेले आहे. तरी सदरचे दोन्ही टेलिफोन Instrument बदलून मिळणेस विनंती.



(विकास शिवगजे)

प्र.प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

OIC

Rec

27/5/2022

जा.क्र.एसएसएस/श्री साईबाबा महाविद्यालय/ ८१ /२०२२
दि.२७.०५.२०२२

प्रति,
विभागप्रमुख
मॅकेनिकल विभाग
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

विषय - दक्षिण गेट दुरुस्त करून मिळणेबाबत..

श्री साईआश्रम धर्मशाळा येथील इमारत क्रमांक सी व डी मध्ये वरिष्ठ व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वर्ग भरविले जातात. महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी व कर्मचारी यांना येण्या-जाण्यासाठी श्री साईआश्रम धर्मशाळा विभागाकडील दक्षिण गेटचा वापर केला जातो. मात्र सदर गेटचे बाजूचे दोन्ही छोटे गेटचे दरवाजे पुर्ण क्षमतेने उघडत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना किंवा कर्मचा-यांना ये-जा करतांना दुखापत अथवा अपघात होऊ शकतो.

तरी सदरचे छोटे गेट पुर्ण क्षमतेने उघडेल याबाबत आपले विभागामार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.


(विकास शिवगजे)
प्र.प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

OIC
Regd
24/5

34

श्री साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी
जा.नं.एसएसएस/साम/८२/२०२२
दिनांक - २७/०५/२०२२

प्रति,
सी.सी.टी.व्ही. विभाग प्रमुख,
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी,
यांसी....

विषय - बंद असलेले सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे व त्रुटी दुरुस्त करून मिळणेबाबत.

महोदय,


श्री साईबाबा कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एकूण १७ सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात आलेले आहेत. परंतु सदर यंत्रणेतील काही सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बंद आहे. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयाच्या प्रवेश गेट वरील व महाविद्यालय परिसरातील सर्व कॅमेरे ची पाहणी करून योग्य दिशेला व्यवस्थित लावून मिळावे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दोन्ही महाविद्यालयांतील बंद असलेले सी.सी. टी.व्ही कॅमेरे व सदर यंत्रणेत काही त्रुटी आढळल्यास दुरुस्त करून मिळावे ही विनंती.


(वि.म.शिवगजे)

प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी.

CIC


23/05/2022

98

जा.क्र.एसएसएस/श्री साईबाबा महाविद्यालय/ ११८ /२०२२

दि.१४.०७.२०२२

प्रति,

मा. मुख्य कार्यकारी अभियंता

बांधकाम विभाग

विषय - श्री साई धर्मशाळा दक्षिण गेटममोरील रस्त्यावर खडी व कच टाकणेबाबत...

महोदय,

श्री साई धर्मशाळा विभागाकडील इमारत क्र. सी व डी मध्ये संस्थानचे कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय कार्यरत आहे. दोन्ही महाविद्यालयांमध्ये अंदाजे २००० च्या आसपास विद्यार्थी शिकत असून, त्यामध्ये मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. सध्या पावसाळा सुरु असल्याने श्री साई धर्मशाळेच्या दक्षिण गेटपासून हेलिपॅड रोडपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर चिखल झालेला असल्याने, विद्यार्थी व कर्मचारी यांना जाण्या-येण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. चिखलामुळे विद्यार्थ्यांच्या सायकल, गाड्या घसरत आहे, त्यातून मोठा अपघात होऊ शकतो अथवा विद्यार्थ्यांना दुखापत होऊ शकते.


तरी आपले विभागामार्फत श्री साई धर्मशाळेच्या दक्षिण गेट पासून हेलिपॅड रोडपर्यंत खडी व कच टाकून मिळणोस विनंती, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात जा.ये करणे सुखकर होईल.

ऊपला निस्वास्व,

(विकास शिवगजे)
14.7.2022

प्र.प्राचार्य,

श्री साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी


14/7/22

११

श्री साईबाबा महाविद्यालय,
जा.नं.एसएसएस/साम/७७६/२०२२
दिनांक - १४.०७.२०२२

प्रति,
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख,
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था(शिर्डी)
यांती...

विषय - प्रिंटर टोनर रिफील करून मिळणे बाबत.

श्री साईबाबा महाविद्यालयारत कार्यान्वीत असलेल्या प्रिंटरचे ४ नग संपलेले टोनर आपले विभागाकडे रिफीलींगसाठी पाठवित आहे.तरी सदरचे टोनर लवकरात लवकर रिफीलींग करून मिळावे .



(राजेंद्र कोते)

प्र.अधिक्षक

श्री साईबाबा महाविद्यालय.

Received
14/7/2022
B.


150

श्री साईबाबा महाविद्यालय,
दिनांक - १४.११.२०२१

प्रति,
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख,
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था(शिर्डी)
यांती...

विषय - प्रिंटर टोनर रिफील करून मिळणे बाबत.

श्री साईबाबा महाविद्यालयात कार्यान्वीत असलेल्या प्रिंटरचे ३ नग संपलेले टोनर आपले विभागाकडे रिफीलींगसाठी पाठवित आहे.तरी सदरचे टोनर लवकरात लवकर रिफीलींग करून मिळावे ही विनंती.


(राजेंद्र कांत)

प्र.अधिक्षक
श्री साईबाबा महाविद्यालय.

o/c

Received
14/11/2022



114

श्री साईबाबा महाविद्यालय,
जा.नं.एसएसएस/साम/४४९/२०२२
दिनांक - १३.१२.२०२२

प्रति,
मेकॅनिकल विभाग प्रमुख,
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था(शिर्डी)
यांसी...

विषय - रिव्हॉल्वींग चेअर दुरुस्त कप्त मिळणे बाबत.

श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांचे बैठक व्यवस्थेसाठी वापरात असलेल्या दोन रिव्हॉल्वींग चेअरचे हायड्रॉलीक स्पिंडल नादुरुस्त झालेले आहे.त्यामुळे सदरच्या चेअर बसलेनंतर आपोआप खाली जात आहेत.तरी आपले विभागाकडून सदर चेअरचे हायड्रॉलीक स्पिंडल उपलब्ध असल्यास तात्काळ बदलून मिळावे अथवा नादुरुस्त झालेले स्पिंडल तात्काळ दुरुस्त करून मिळावे ही विनंती.

(विकास शिवागजे)
13-12-2022
प्र.प्राचार्य
श्री साईबाबा महाविद्यालय.

Rec
13/12

श्री साईबाबा महाविद्यालय, शिर्डी.
जा.नं.एसएसएस/साम/ ८२/२०२३
दिनांक - ०८.०६.२०२३

प्रति,
श्री. मुख्य कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

विषय - श्री साईबाबा महाविद्यालय (सी इमारत) मधील माळा २ च्या फरशीची
दुरुस्ती करून मिळणेबाबत.

महोदय,

उपरोक्त विषयांन्वये, श्री साईबाबा महाविद्यालय (सी इमारत) मधील माळा २ च्या वर्ग
खोली क्र.२३ मध्ये बसविण्यात आलेल्या फरशा फुगून त्या निघून येत आहे. सदर वर्गात
विद्यार्थ्यांना अध्यापनचे कामकाज केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे तेथे जाणे-येणे असते.
फुटलेल्या फरश्यांमुळे विद्यार्थ्यांना इजा होण्याचा धोका आहे. तरी सदर वर्ग क्र.२३ मधील
फरशा आपल्या विभागामार्फत बसवून मिळणेस विनंती.

आपला विश्वासू

(वि.म.शिवगजे) ३१/६/२३

प्र. प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय

३१/६/२३

श्री साईबाबा महाविद्यालय,
जा.नं.एसएसएस/साम/ ८९ १२०१८
दिनांक - २७.१०.२०१८

प्रति,
मा.अधिक्षक,
पाणीपुरवठा विभाग,
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था(शिर्डी),
यासी...

विषय - प्रयोगशाळांमध्ये सिंक बसवून व नळ कनेक्शन जोडून मिळणे बाबत.

महोदय,

श्री साईबाबा महाविद्यालयात विज्ञान शाखेच्या प्रात्यक्षिकांसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.या प्रयोगशाळांमध्ये प्रात्यक्षिकासाठी जे टेबल तयार करण्यात आलेले आहे त्या प्रत्येक टेबलला सिंक व पाण्यासाठी नळ बसविणे गरजेचे आहे.सदर व्यवस्था करणेकामी एकूण १४ नग सिंक व १२ नळ कनेक्शनची आवश्यकता आहे.तरी सदर व्यवस्था आपले विभागाकडून लवकरात लवकर करून मिळणेस विनंती आहे.

५४
27.10.2018

(वि.म.शिवागजे)

प्र.प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय

O/C

Received/
6/16
27/10/18
मधु...

76

श्री साईबाबा महाविद्यालय,
दिनांक - २०.०१.२०२०

प्रति,
भा.उप कार्यकारी अभियंता(विद्युत)
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी
यांसी...

विषय - टयुब लाईट बसवून मिळणे बाबत.

श्री साईबाबा महाविद्यालयाचे प्राचार्य कक्षात सध्या दोनच टयुब लाईट सुरु आहेत.त्यामुळे प्राचार्य कक्षातच एका बाजूसं तयार केलेल्या सभा कक्षात पुर्ण प्रकारा पडत नाही.त्यासाठी प्राचार्य कक्षात आणखी पाच एलईडी टयुब लाईट बसविल्यास सदर त्रुटी राहणार नाही.तरी आपले विभागाकडून प्राचार्य कक्षात आणखी पाच एलईडी टयुब लाईट बसवून मिळणेस विनंती आहे.

२०.०१.२०२०
(विकास शिवगजे)
प्र.प्राचार्य

श्री साईबाबा महाविद्यालय.

७९

Received
A. Deolar
21-01-20 20